

【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

別紙

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 真田山公園事務所
 担当者： 原田 辻田

行政区	天王寺区
公園名	陸軍墓地

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 0

撤去概要		追加撤去対象樹木																			
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
撤去理由	樹種																				
	樹木の健全度＝不良	○	○	○	○	○	○	○	○												
	植栽環境等																				
補植対象樹木であるか							○	○													
舗装の更新が必要であるか								○													
幹周（cm）																					
特記事項		あ、い、う、え：カイツカイブキ お、か：エノキ き、く、け：サクラ																			



※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

真田山陸軍墓地配置図

S=1/600



凡例


記号	名称	規格	単位
□	外周柵	コンクリート柱	278m
—	石欄柵	H=2.5m	45m
—	埋設改修	凡C 上張り	2ヶ所
—	精舎	凡C 30x30cm 止井	100m
—	踏石	W=1.9m	1,315m
◆	保安灯	高圧灯 300W 鋼板、テーブル	6

707	墓標数	
A	934基	
B	1260基	
C	247基	
D	154基	
E	707基	
F	1413基	
G	155基	
H	169基	(河内郡豊田村 遺族会館跡)
I	260基以上	(埋設墓標数)
合計		5299基以上

その他

排水工事	土管、金所用	1式
排水柵		1ヶ所
墓土		750m³
墓物	墓標等、砂利敷布場所	6,750m²
給水	事務所	1式
燃料庫	石炭庫	1式
門	前庭	1ヶ所
電気工事	一内、電線開閉等	1ヶ所

この図面は、原図(作成年月不明)をもとに
 加筆・修正したものです。
 作成: 国土院調査課 調査課次
 「陸省代官の長官の署名、印」
 1999年3月
 資料: 大塚 陸軍墓地事務所



陸軍墓地【写真①】

あ



い



う



え



陸軍墓地【写真②】

お




か



き



く



陸軍墓地【写真③】

け



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

別紙

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 真田山公園事務所
 担当者： 原田 辻田

行政区	天王寺区
公園名	寺田町

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 0

撤去概要		追加撤去対象樹木																			
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
撤去理由	樹種																				
	樹木の健全度＝不良	○		○																	
	植栽環境等		○																		
補植対象樹木であるか		○	○																		
舗装の更新が必要であるか																					
幹周（cm）																					
特記事項		あ：モモ い：クスノキ う：ホルト																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

寺田町【写真】



あ



い



う



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

別紙

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 真田山公園事務所
 担当者： 原田 辻田

行政区	天王寺区
公園名	大道南

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 7


撤去概要		追加撤去対象樹木																			
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
撤去理由	樹種																				
	樹木の健全度＝不良																				
	植栽環境等	○	○	○	○	○	○	○													
補植対象樹木であるか		○	○	○				○													
舗装の更新が必要であるか			○	○	○	○	○	○													
幹周（cm）		142	177	238	124	230	191	254													
特記事項		あ：カイツカイブキ い、う、え、お、か、き：エノキ																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

施設現況図	縮尺	1/400	0 5 10 20	公園コード	091101	名称	大道南	公園
-------	----	-------	-----------	-------	--------	----	-----	----



大道南【写真①】

あ



い



う



え



大道南【写真②】

お



か



き

