

【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属：長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	③浜口東

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		2																	
撤去理由	樹種	クス																	
	樹木の健全度＝不良																		
	植栽環境等	○																	
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		144																	
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

### 3 浜口東公園



# 【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所

担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑨西加賀屋

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 4


撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		45	47	52	7														
撤去理由	樹種	クス	クス	クス	イチヨウ														
	樹木の健全度＝不良																		
	植栽環境等	○	○	○	○														
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		150	200	161	106														
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

# 9 西加賀屋公園



# 【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所

担当者：

行政区	住之江区
公園名	①粉浜

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 4


撤去概要		追加撤去対象樹木																	
撤去理由	樹種	クス	クス	クス	クス														
	樹木の健全度＝不良		○	○	○														
	植栽環境等	○	○	○															
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		124	124	94	123														
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

# 11 粉浜公園



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑮新北島西

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 6

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		28	96	115	116	149	68												
撤去理由	樹種	クス	クス	ケヤキ	トウカエデ	サクラ	サクラ												
	樹木の健全度＝不良	○		○	○	○	○												
	植栽環境等	○	○																
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		155	128	98	43	125	70												
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

# 15 新北島西





【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑩平林北

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 5

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		2	18	28	30	33													
撤去理由	樹種	クス	クス	クス	アケボノハギ	アケボノハギ													
	樹木の健全度＝不良																		
	植栽環境等	○	○	○	○	○													
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		139	132	70	140	113													
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

# 16 平林北公園



# 【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所

担当者：

行政区	住之江区
公園名	②柴谷-1

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 5

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
撤去理由	樹種	クス	ナンキンハゼ	サクラ	イチヨウ	ケヤキ													
	樹木の健全度＝不良	○	○	○		○													
	植栽環境等				○														
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		108	125	134	107	68													
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

## 21 柴谷公園


区分 一1

区分一 3

区分一2



# 21 柴谷公園 区分一1



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	②柴谷-2

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 4

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		107	110	10	23														
撤去理由	樹種	サクラ	コブシ	コブシ	クス														
	樹木の健全度＝不良	○	○	○															
	植栽環境等				○														
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		156	92	76	148														
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

# 21 柴谷公園 区分一2

クス150

ポプラ318

ポプラ268

コブシ88

サクラ157

コブシ79



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	②柴谷-3

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 4

撤去概要		追加撤去対象樹木																			
		91	87	83	76																
撤去理由	樹種	ヤナギ	ナンキン	イチヨウ	サウダグミ																
	樹木の健全度＝不良	○	○	○	○																
	植栽環境等																				
補植対象樹木であるか																					
舗装の更新が必要であるか																					
幹周（cm）		310	62	80	127																
特記事項																					

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	


樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	



# 21 柴谷公園

## 区分一 3



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	㊸南加賀屋西

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1


撤去概要		追加撤去対象樹木																
撤去理由	樹種	ヤマモモ																
	樹木の健全度＝不良	○																
	植栽環境等																	
補植対象樹木であるか																		
舗装の更新が必要であるか																		
幹周（cm）		50.																
特記事項																		

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

## 28 南加賀屋西



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑪粉浜中

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1

撤去概要		追加撤去対象樹木																
		5																
撤去理由	樹種	カシノキ																
	樹木の健全度＝不良	○																
	植栽環境等																	
補植対象樹木であるか																		
舗装の更新が必要であるか																		
幹周（cm）		90																
特記事項																		

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

サルスベリ25

カシノキ90

31 粉浜中公園



# 【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所

担当者：

行政区	住之江区
公園名	㊦南港花のまち-1

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 5

		追加撤去対象樹木																			
撤去概要		7	8	9	10	11	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
撤去理由	樹種	サクラ	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ															
	樹木の健全度＝不良	○																			
	植栽環境等		○	○	○	○															
補植対象樹木であるか																					
舗装の更新が必要であるか																					
幹周（cm）		95	166	70	135	89															
特記事項																					


※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	


35 南港花のまち

区分1



区分2

# 35 南港花のまち 区分1





【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑤南港花のまち-2

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 8

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
		62	63	76	77	78	79	80	82										
撤去理由	樹種	シラカシ	シラカシ	スダジイ	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ										
	樹木の健全度＝不良																		
	植栽環境等	○	○	○	○	○	○	○	○										
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周（cm）		134	94	90	93	78	66	95	94										
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

## 35 南港花のまち 区分2



# 【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所

担当者：

行政区	住之江区
公園名	㊹南港花のまち-3

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1


撤去概要		追加撤去対象樹木															
撤去理由	樹種	ケヤキ															
	樹木の健全度＝不良																
	植栽環境等	○															
補植対象樹木であるか																	
舗装の更新が必要であるか																	
幹周（cm）		91															
特記事項																	

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

### 35 南港花のまち 区分3



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	④新北島会館南

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1


撤去概要		追加撤去対象樹木															
		25															
撤去理由	樹種	アサキハゼ															
	樹木の健全度＝不良																
	植栽環境等	○															
補植対象樹木であるか																	
舗装の更新が必要であるか																	
幹周（cm）		80															
特記事項																	

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

# 44 新北島会館南



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所  
担当者：

行政区	住之江区
公園名	⑮御崎北

（撤去対象樹木の追加がある場合）

総本数 1

撤去概要		追加撤去対象樹木															
撤去理由	樹種	クス															
	樹木の健全度＝不良																
	植栽環境等	○															
補植対象樹木であるか																	
舗装の更新が必要であるか																	
幹周（cm）		121															
特記事項																	

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。  
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

## 45 御崎北

